

潍坊市关于山东省第三生态环境保护督察组交办信访件办理情况(第十一批)

(上接4版)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
20	D3WF20240801020	来电	昌邑市都昌街道活埠社区聚源大酒店南侧商砼站,工作时粉尘严重,污染周边空气,噪音扰民。	潍坊市昌邑市	大气	该信访件与受理编号D3WF20240730032投诉的内容基本一致。 8月2日,昌邑市政府组织都昌街办、潍坊市生态环境局昌邑分局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的“昌邑市都昌街道活埠社区聚源大酒店南侧商砼站”应为山东磊凯新材料科技有限公司,位于昌邑市都昌街道双台社区杨瓦路237号,建有年产40万吨道路铺设材料项目和年产10万吨水泥稳定土项目,环保手续齐全,现场检查时,该公司未生产,车间内有原料堆放。同时发现该公司原料运输过程中产生道路交通噪声和扬尘,对周边环境造成影响。	属实	潍坊市生态环境局昌邑分局要求该公司严格落实运输车辆物料覆盖措施,及时清理道路积尘,采取道路洒水降尘等措施减少扬尘污染;同时,合理控制物料运输时间,不得在居民休息时间进行物料运输,减少道路交通噪声影响。	山东磊凯新材料科技有限公司合理控制车辆运输时间,并在运输过程中采取物料覆盖、道路洒水等措施,减少噪声和扬尘对周边环境影响。	已办结	无	
21	D3WF20240801021	来电	诸城市密州街道王家铁钩村村北,南外环意和车桥西边50米路北,杜某波的喷漆厂,喷漆印花,有异味。	潍坊市诸城市	大气	8月2日,诸城市政府组织密州街办、潍坊市生态环境局诸城分局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映的喷漆厂为诸城市泽妍木业有限公司,位于密州街道王家铁钩村,法定代表人杜某波,生产工艺:原料(半成品金属字轮、钢管)-组装-压管-点焊-注塑-烘干(液化气加热)。年用非溶剂型低VOCs含量粉末涂料1.1吨,已办理固定污染源排污登记。配套建设滤筒粉末回收,布袋除尘,光氧催化活性炭吸附废气处理装置。现场核查时发现治污设施低效,收集处理效果差,有异味。 信访件反映的印花为诸城市鹏鑫兴服装有限公司,位于密州街道王家铁钩村北观海花园小区东,法定代表人宗某静,生产工艺:原料(半成品布料)、制版、印花、干燥固化生产印花面料,未办理环评及排污许可手续,未配套建设废气污染防治设施,有异味。	属实	诸城市泽妍木业有限公司已停产,对污染防治设施进行优化升级改造,收集处理效果达标后方可恢复生产;诸城市鹏鑫兴服装有限公司了解政策后,正在拆除生产设备、清理原料等,于8月20日前完成。	密州街办加强网格监管,对辖区内生产、经营场所所进行动态巡查,及时发现违规生产问题,并督促整改。	阶段性办结	无	
22	D3WF20240801022	来电	安丘市青云山医院在医院各垃圾桶中将医疗垃圾与生活垃圾混合处理,没有进行分类。	潍坊市安丘市	固废	8月2日,安丘市政府组织安丘市大汶河旅游发展中心、安丘市卫生健康局对信访件反映的问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.经核查,安丘市青云山医院位于安丘市新安路1029号,法定代表人为朱某廷,手续齐全。院内设置医疗废物暂存间。医疗废物通过具备资质的优艺环保科技有限公司进行处置,双方签订医疗废物收集处置服务合同,每48小时清运一次。 2.现场检查时,医疗废物暂存间内有少量的针管、输液瓶(袋)等,并有医疗废物转运记录。该院共配备生活垃圾桶三个,放置在门诊病房楼东南角,经核查,未发现生活垃圾与医疗废物混存现象。	不属实	加强巡查监管,要求该医院严格落实医疗废物处置规定,规范处置医疗废物。	加大对辖区医院医疗废物的巡查监管,避免医疗废物混存。	已办结	无	
23	D3WF20240801023	来电	诸城市桃园生态经济发展区琅古尧村西边有一水库,水库西边100米处养鸡场墙倒塌,近期雨水较多,将鸡场内消毒物品冲进水库,导致举报人家水库中几万斤鱼死亡。	潍坊市诸城市	水	8月4日,诸城市政府组织桃园生态经济服务中心、诸城市畜牧业发展中心对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映的养鸡场实际为山东仙润禽业有限公司,位于桃园区琅古尧村村西,建设“12万套种鸡厂项目”,从事父母代肉种鸡养殖,已办理建设项目环境影响登记表、动物防疫合格证,2024年4月开始养殖,已规范建设污水池、粪污储存池。养殖清粪周期为一年半左右,目前尚无粪污存储。 信访件反映的“水库”位于琅古尧村西,大约60亩,有上层鱼死鱼。经了解,7月22日雨量较大,养殖场内雨水排水不及时,将院落东北处院墙冲倒,院内部分雨水顺势流入鱼塘内,无粪污排出。养殖场药品仓库摆放整齐合理,无乱堆乱放及露天摆放情况,不存在雨水冲刷外流现象。该场所使用消毒药品:复方戊二醛溶液(主要成分:戊二醛、苯扎氯铵)、癸甲溴铵溶液,消毒药品均在有效期内,养殖前和养殖过程中鸡舍及饲养人员消毒均使用喷雾式消毒,使用方法安全合理,记录及时完善,使用后药品包装瓶(袋)公司统一回收处理,记录及时完善。	部分属实	桃园生态经济服务中心查明事件成因,制定矛盾纠纷化解方案,协调当事方缓和矛盾,逐步彻底解决问题;桃园生态经济服务中心、诸城市畜牧业发展中心督促该养殖场对院墙进行加固修复,规范雨水排放与消毒物品使用管理;桃园生态经济服务中心做好水库清洁消毒处理。	桃园生态经济服务中心积极与水库承包户、养殖场沟通对接,依法依规妥善处置,落实属地监管责任,避免类似事件再次发生。	阶段性办结	无	
24	D3WF20240801024	来电	G308国道潍坊与淄博交界处路南牛肉板面院内有洗大车的,造成的废水直排地面。	潍坊市青州市	水	8月2日,青州市政府组织高柳镇政府、潍坊市生态环境局青州分局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.反映的是青州市小潘油脂经营部,位于青州市高柳镇北阳河村西,G308国道以南,占地面积约1000平方米,经营者潘某震,2023年4月25日注册营业执照,主要从事饲料油罐车清洗及废油回收,油漆连同清洗废水收集后外售。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》,无需办理环评手续。 2.潘某震于2023年2月租赁该院落从事经营活动,现场检查时处于停业状态,院落西北侧建有简易储水罐、洗车泵、地下防渗池、抽水泵等设施。经对该院落内外全面排查,未发现废水直排情况。	属实	青州市小潘油脂经营部因房租到期已不再经营,现场已清理完毕。	加强常态化监管巡查,发现环境违法行为依法查处。	已办结	无	
25	D3WF20240801025	来电	青州市王母宫经济开发区南史塔村西边有一河流,最近下雨时水体呈黑色,有鸡粪味道。	潍坊市青州市	水	8月2日,青州市政府组织青州市水利局、青州市畜牧业发展中心、青州经济开发区管委会和潍坊市生态环境局青州分局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.反映的河流为118国道西侧的织女河,流经青州经济开发区南史塔村西,常年无径流。 2.7月27日至29日,受台风“格美”影响,青州市降雨量较大,信访反映的织女河形成径流。8月2日现场检查时,织女河南史塔村段已处于断流状态,河道内已无径流,积水,现场无异味。调查走访周边群众亦未发现水体呈黑色、有鸡粪味道的问题。	属实	加强对织女河南史塔村河段的日常监管,发现影响河道生态环境问题及时处理。	加强河道常态化监管巡查,保护河道良好生态环境。	已办结	无	
26	D3WF20240801026	来电	高密市夏庄镇十里堡村家纺路污水井破裂,污水排到玉米农田中,导致玉米农田死亡。	潍坊市高密市	水	8月2日,高密市政府组织高密市水业公司、夏庄镇政府对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的高密市夏庄镇十里堡村家纺路东侧配套污水管网一条,主要处理东部、东南部工业废水和生活污水,该路段长约350米,共有7个检查井。现场核查,未发现有污水外溢情况,有3个检查井并存在维修痕迹,葡萄棚南侧玉米地存在玉米死亡现象,大约5亩左右。经走访了解,7月23日至25日,夏庄镇降水位约160mm,短时强降雨造成十里堡村农田积水。同时,大量雨水涌入污水管网,污水管网中液位持续升高,导致污水管网中污水从3处检查井井盖和井座周边外溢,进入周边农田。在高温天气、玉米地排水不畅,玉米受热死亡。	属实	1.高密市水业公司已对3处检查井进行了加高、加固和封堵,并已拟定对检查井旁边的部分受损玉米种植户的赔偿计划,待评估公司评定后进行发放。 2.夏庄镇政府架设2台防汛泵对玉米地西侧积水进行抽排,现玉米地内积水已全部排空。	加固污水检查井防止外溢,积极排空农田积水,减少损失和环境影响。	阶段性办结	无	
27	D3WF20240801027	来电	高密市醴泉街道康庄社区永丰村南30米,门某刚在该处养羊,臭气熏天,下雨时粪便粪水流到水沟内。	潍坊市高密市	固废	8月2日,高密市政府组织高密市畜牧业发展中心、醴泉街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的养殖户位于高密市醴泉街道康庄社区永丰村西南角,养殖人门某刚,饲养着70只肉羊。经核查,该户白天放牧,晚上回来圈养,羊舍温度高,放牧回来后,夜晚在羊舍旁边杨树林里围栏圈养,因产生的羊粪未能及时清运,产生一定的异味,对周围居民生活产生影响。近期,高密市连续降雨,养殖户清理不及时,致使杨树林里少量羊粪随着雨水外流。	属实	高密市畜牧业发展中心、醴泉街办组织人员调用推土机对林地堆积的羊粪场地杂物进行清理干净,垫土平整、场地消毒,已于8月2日全部完成。	加强养殖督导监管,及时清理粪污,保持良好环境。	已办结	无	
28	D3WF20240801028	来电	高新区新城街道蓉花社区怡和四季园筑小区二号楼地下室被淹,存在异味,物业在群内明确回复说明是市政管网堵塞导致的。	潍坊市高新区	其他	8月2日,高新区管委会组织区城管中心、区物业办、新城街办对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的地下室被淹是因为前段时间雨势较大发生倒灌,地下室进水后未及时清理。经区城管中心核查,未发生市政管网堵塞现象。	属实	新城街办责令物业组织人员进行抽水清理,做好地面清扫工作。后续新城街办督促物业严格按照防汛要求做好防汛备汛,风险隐患排查工作。	立行立改,加强监管。	已办结	无	
29	D3WF20240801029	来电	青州市庙子镇朱崖村村东侧,黄路井大桥南头路西,王女士家基本农田被占用盖了商品楼。	潍坊市青州市	其他	8月2日,青州市政府组织庙子镇政府、青州市自然资源和规划局、青州市综合行政执法局对信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.反映的地块位于庙子镇朱崖村东侧,占地面积360平方米。地块上的建筑为庙子镇为农服务中心,2010年开工,2020年完工并投入使用。 2.该地块在第二次全国土地调查时性质为建设用地,因王某贞自行对该地块进行拓荒,拥有使用权,2010年庙子镇为农服务中心开工建设,土地使用权变更,庙子镇人民政府核算地块及地上附着物补偿款共计7万余元,已于2009年发放给王某贞。后王某贞对土地补偿价格提出异议,经再次协调于2020年6月达成协议,按照400平方米土地面积给予其一次性补偿14840元,2026年后仍可按400平方米的占地面积每年领取补偿款。	属实	庙子镇政府牵头做好沟通解释工作,按时发放补偿款。	做好沟通协调,争取群众理解。	已办结	无	
30	D3WF20240801030	来电	高密市醴泉街道醴泉工业园富泉街帝森鞋业生产时有异味,排放废气不达标,怀疑环评手续不完善。	潍坊市高密市	大气	8月2日,高密市政府组织潍坊市生态环境局高密分局、醴泉街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的是高密帝森鞋业有限公司,位于高密市醴泉街道醴泉工业园富泉街1717号,该公司建有年产30万双劳保鞋项目,该项目于2015年3月完成环评审批(高环审(2015)117号),于2016年5月通过验收(高环验(2016)112号);于2024年4月办理排污许可证登记(913707856614059091W)。该公司主要生产劳保鞋,生产工艺:购入皮革-下料-缝制-拉帮-注射-包装-成品,其中注射工序产生一定异味。根据环评要求,该公司环评批复有注射生产线两条,现场有注射生产线四条,两条正常生产,两条淘汰的注射线已拆除机头,不具备生产条件。	属实	1.潍坊市生态环境局高密分局于8月3日委托潍坊市方正理化检测有限公司对该公司生产废气进行了检测,待检测结果出具后依法处理。 2.潍坊市生态环境局高密分局督促企业于8月6日前彻底拆除淘汰生产线。	严格对标环评要求,拆除淘汰生产设备,规范运行治污设施,落实达标排放要求。	阶段性办结	无	
31	D3WF20240801031	来电	寒亭区固堤街道大张家埠村,村北1公里路西,有一家厂子,大门是绿色彩钢瓦,生产时喷漆,影响厂区南侧村民养殖。	潍坊市寒亭区	大气	8月2日,寒亭区政府组织潍坊市生态环境局寒亭分局、固堤街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的厂子为潍坊大力机械有限公司,该公司租用固堤街道大张家埠村村北一间厂房用于拖拉机半成品组装。现场检查发现,该公司未生产,车间内存放少量零散工件,未发现喷漆设施。经查,该公司生产使用的工件均为外购的成品漆件,车间内不进行喷漆作业,前期,外购的一件设备在运输过程中因碰磕漆面受损进行过手工补漆。经走访调查,该车间南侧为村民张某新的养鸡棚,其表示未闻到过喷漆异味,养鸡也未受影响。	属实	潍坊市生态环境局寒亭分局、固堤街办已告诫该单位后续不得再私自进行补漆作业,该单位负责人承诺不再进行补漆作业。同时,已加强对该单位的日常监管,督促该企业进一步做好各项环保工作,防止对强化环保主体责任,不得进行违规生产作业。	潍坊市生态环境局寒亭分局、固堤街办督促企业进一步加强日常生产管理,做好各项环保工作,防止周边环境产生不良影响。	已办结	无	
32	D3WF20240801032	来电	寿光市侯镇昌大路北头西侧欣港建材,是个商砼站,生产时扬尘严重,污水直排到昌大路北头西侧的小路上。	潍坊市寿光市	大气	8月2日,寿光市政府组织潍坊市生态环境局寿光分局、侯镇政府对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.寿光欣港建材有限公司位于寿光市侯镇老东营村东进村路与大沂路路口南300米路西,该企业建有年产20万立方米混凝土项目,(180线和120线混凝土生产线各一条),环保手续齐全。配套建设了脉冲除尘器、布袋除尘,水雾喷淋等废气处理设施;混合搅拌冲刷水、车辆清洗水经收集沉淀后回用于生产,生活污水经化粪池处理后经罐车运至寿光市华源水务进一步处理。 2.经核实,该企业180线和120线各4个料仓顶呼吸孔废气经脉冲除尘器除尘后通过集气管道汇集至布袋除尘设施处理后分别经15米排气筒排放;原料存放及装卸均在封闭式原料仓库内,并安装有水雾喷淋抑尘设施;厂区地面全部硬化处理,配备有洒水车不定时对厂区路面降尘作业;企业在厂门口设置洗车平台,对进出车辆进行清洗降尘。现场检查时该企业污染防治设施正常运行,并落实了洒水降尘措施,现场未发现扬尘严重污染环境问题。 3.该企业北侧、西侧均为道路且路面已硬化,现场未发现污水直排现象。7月28日因降雨量大,厂区内雨水通过厂内南侧雨水排放口自流至昌大路西侧雨水沟。 4.8月2日,潍坊市生态环境局寿光分局委托第三方检测机构对该企业废气、雨水排放口暂存雨水进行了检测,检测结果显示颗粒物符合《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)要求,雨水中pH、COD、氨氮符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求。	属实	潍坊市生态环境局寿光分局将严格落实环境监管责任,通过随机抽查、帮扶检查等方式加强对该企业的监管,督促企业落实治污主体责任,不断提升治污能力和水平,确保各项生态环境保护措施落实到位。	加强对企业环境监管,督促企业严格落实各项环保措施,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。	已办结	无	
33	D3WF20240801033	来电	高新区新城街道博观西岸小区南侧,张涌河以北,博观幼儿园以南,建设一个信号塔,离幼儿园18米,有辐射。	潍坊市高新区	辐射	该信访件与受理编号D3WF20240725026、D3WF20240726094、D3WF20240727060、D3WF20240730035的投诉的内容基本一致。 8月2日,高新区管委会组织区经发局、潍坊市自然资源和规划局高新分局、区城管中心、潍坊市生态环境局高新分局和新城街办对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 该通信铁塔周边200米范围内无其他通讯基站,且附近多个小区居民均强烈反对在各自小区楼顶建设通信基站,导致周边通信基站覆盖严重不足。综合实现通信信号覆盖和落实潍坊市5G网络总体布局,特别是结合《潍坊市人民政府办公室关于加快推进5G产业发展的实施意见》(潍政办字[2020]122号)中“对于有条件的5G基站,要和绿化带、公园等公共设施用地进行合建”的有关要求,按照《专项规划》选址在街心口袋公园建设通信铁塔,通信铁塔建设位置与博观幼儿园距离较近。目前铁塔尚未安装通信天线,不具有辐射。	部分属实	为进一步解决好博观西岸附近所建通信铁塔群众投诉反映热点问题,虽然该通信铁塔建设符合潍坊市专项规划和具体设计规范要求,高新区管委会通过与中国铁塔股份有限公司潍坊市分公司积极协商,企业计划于2024年8月7日进行铁塔拆除工作。	立行立改,加强监管。	阶段性办结	无	
34	D3WF20240801034	来电	安丘市马家庄庄村南658米有一洗砂场违规洗砂,污水淤泥乱排到大盛河。	潍坊市安丘市	水	8月2日,安丘市政府组织大盛镇政府、安丘市自然资源和规划局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 经核查,投诉人反映的位置位于大盛镇马家庄庄村南,该片区为村内农户农田以及村集体所有的荒沟荒地,周边未发现洗砂场存在痕迹。因近期降雨较多,山上的泥沙混合雨水流入大盛河,导致河水变浑浊。	不属实		加强巡查,杜绝违规洗砂问题发生。	已办结	无	
35	D3WF20240801035	来电	寒亭区开元街道百惠市场西北角有一洗沙厂违规占地,沙子表面未覆盖,尘土飞扬,地面未硬化。	潍坊市寒亭区	大气	8月2日,寒亭区政府组织潍坊市自然资源和规划局寒亭分局、区综合行政执法局、开元街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的“百惠市场”实际为百汇大市场,位于霞飞路以西、泰祥街以北。现场查看,百汇大市场西北角没有洗沙厂,未发现沙子未覆盖,尘土飞扬问题。该位置有两家建材经营单位,分别为潍坊火嘉建材有限公司和潍坊市寒亭区永鑫建材销售处,火嘉建材院内有部分完成分装的沙袋;永鑫建材院内有部分泡沫砖、袋装水泥,以上两家单位地面均未硬化,有车辆在拉货车辆出入过程中存在扬尘问题。经核实,百汇大市场西北角地块属于潍坊百汇大埔房地产开发有限公司,土地性质为国有建设用地,土地证号为潍国用(2003)字第C083号,未发现违法违规占地问题。	部分属实	寒亭区综合行政执法局、开元街办已督促两家建材公司对院内存放物料进一步规整清理,预计8月8日完成清理。同时做好洒水抑尘措施,有效防治运输扬尘。	加强日常巡查监管,做好督促提醒,使相关商户将防尘抑尘措施自行落实,以防扬尘问题。	阶段性办结	无	
36	D3WF20240801036	来电	临朐县蒋峪镇窑峪村村东头刘某明养鹅厂,村东刘某国养牛将粪水排进附近水库,污染水源。	潍坊市临朐县	水	8月2日,临朐县政府组织蒋峪镇政府、县畜牧业发展中心、潍坊市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的刘某明养鹅厂位于蒋峪镇垞峪村村东头2000米处,现存栏1200只,建池20平方米储粪场,30立方米污水储存池,养殖粪污全部经无害化处理后再还田利用;刘某国养牛户(散养)位于蒋峪镇垞峪村村东,现存栏9头,产生少量粪水还田利用。经现场检查,未发现粪水排进附近水库(后沟)问题,但养殖棚舍周边因粪污清理不及时存在一定异味。	部分属实	蒋峪镇政府加强养殖户监管,督促养殖户及时清运粪污,减少异味影响。	加强监管,督促养殖户及时清运粪污,减少异味影响。	已办结	无	

(下转6版)