

潍坊市关于山东省第三生态环境保护督察组交办信访件办理情况(第四批)

(上接14版)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
102	D3WF20240725102	来电	昌乐县五图街道九龙湖小区生活污水超标排放到小区西北角的河沟里,有异味。	潍坊市昌乐县	水	7月26日,昌乐县政府组织市生态环境局昌乐分局、五图街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的九龙湖小区实为九龙湖花园小区,位于昌乐县五图街道九龙湖社区,2018年建成搬迁入住,现有居民810户。小区生活污水接入城市污水管网,由昌乐蓝宝石水务发展有限公司处理。2024年7月23日,昌乐县五图街办曾接到群众电话,反映九龙湖花园小区污水外溢问题,经核实为小区污水管网接入收集池的主管网破裂,流向小区西北角的小沟里。	属实	7月23日,接到群众反映问题后,五图街办立即组织对管道进行维修,于7月24日下午完成维修并对现场污水进行了清理,7月26日工作人员再次进行现场检查时已无异味。 下一步,昌乐县政府将督促五图街办加强污水管网巡检维护,严格生活污水排放监管,保障生活污水规范排放处置。	加强监管,整改到位,确保长效。	已办结	无	
103	D3WF20240725103	来电	高密市汪沟社区后方市村村北有一垃圾堆放大量垃圾,异味明显。	潍坊市高密市	固废	7月27日,高密市政府组织汪沟社区管委、潍坊市生态环境局高密分局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的是柴沟镇后方市村北废品收购站,投资人王某香。现场检查,该收购站收购的废品未归类存放,拉运不及时,“三防”措施落实不严格,经过雨淋后散发异味。	属实	1.汪沟社区管委督促该废品收购站及时拉运,7月28日已清理完毕。 2.潍坊市生态环境局高密分局督导收购站做好“三防”措施,清除异味。	及时拉运废品做到规范经营,减少异味对环境的影响。	已办结	无	
104	D3WF20240725104	来电	寒亭区固堤街道恒联集团生物新材料产业园刮东南风时异味明显,散发造纸厂的臭味。	潍坊市寒亭区	大气	7月26日,寒亭区政府组织潍坊市生态环境局寒亭分局、固堤街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 恒联集团生物新材料产业园位于潍坊市寒亭区生物新材料产业园内,该园区异味主要来源于山东恒联新材料股份有限公司,该公司目前主要从事纤维增强塑料生产。7月20日、7月21日,潍坊市生态环境局寒亭分局已委托第三方检测单位山东华之源检测有限公司对该企业开展废气采样检测,有组织硫化氢、二氧化硫的检测结果均低于相应标准排放限值要求,无组织氨、臭气浓度、硫化氢、二氧化硫的检测结果均低于相应标准排放限值要求。	属实	潍坊市生态环境局寒亭分局联合固堤街办建立常态化联合巡查机制,加强对恒联生物新材料产业园周边日常巡查,督促企业进一步做好异味管控工作。	加大日常巡查监管力度,通过组织走航监测、专家帮扶等方式等,督促企业进一步做好异味管控工作,降低对周边环境产生的不良影响。	未办结	无	
105	D3WF20240725105	来电	临朐县辛寨街道下河村村西紧挨居民住宅区有一李某伟电镀厂,作业时污染环境。	潍坊市临朐县	其他	7月26日,临朐县政府组织辛寨街道办、市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的“电镀厂”实为临朐汽车工具加工厂,该加工厂年产5万件汽车工具项目于2018年4月13日取得原临朐县环保局现状环境影响评价备案(临环评函[2018]1202号),后因市场原因,加工厂于2020年12月自行拆除生产设施,不再从事生产活动。仅从事汽车工具的包装、仓储、销售活动,车间内无生产设施,未进行电镀加工活动,但在包装过程中存在轻微粉尘。	部分属实	已对该厂负责人进行约谈警告,督促企业严格落实生态环境保护主体责任,加强车间环境卫生管理。	加强监管,杜绝出现非法电镀加工现象。	已办结	无	
106	D3WF20240725106	来电	昌邑市奎聚街道李家埠社区李家埠工业园区海川塑料厂、隆鑫公司对面院子有一家塑料包装印刷企业、金海路进航塑料制品有限公司,无环保设施直排,异味较大,影响周围群众生活。	潍坊市昌邑市	大气	7月26日,昌邑市政府组织奎聚街办、潍坊市生态环境局昌邑分局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.投诉人反映的海川塑料厂应为昌邑市奎聚街道海川塑料厂,建有包装膜生产项目,环保手续齐全,项目配套建设了二级活性炭吸附废气治理设施。现场检查时,该公司未生产。 2.投诉人反映的隆鑫公司对面院子塑料包装印刷企业应为潍坊市昌邑市应硕塑料包装有限公司,建有包装袋生产项目,环保手续齐全,项目配套建设了吸附脱附催化燃烧废气治理设施。现场检查时,该公司未生产。 3.投诉人反映的进航塑料制品有限公司应为昌邑市进航塑料制品有限公司,建有聚乙烯薄膜项目,环保手续齐全,项目配套建设了吸附脱附催化燃烧废气治理设施。现场检查时,该公司未生产。 4.现场检查同时发现上述三家企业存在生产过程中门窗不能及时密闭,无组织废气溢出造成异味污染的隐患,因现场检查时,三家企业未生产,后续根据生产情况进行监督性检测。	部分属实	潍坊市生态环境局昌邑分局要求上述三家公司落实好企业主体责任,生产时加强废气收集,规范运行废气治理设施,确保外排废气达标排放。	加强监管,督促企业落实好主体责任,加强废气收集,废气治理设施规范运行,确保外排废气达标排放。	阶段性办结	无	
107	D3WF20240725107	来电	奎文区大虞街道福寿社区亚星小区7号楼2单元养鸡、养兔,异味明显。	潍坊市奎文区	大气	7月26日,奎文区政府组织综合行政执法局、大虞街办对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 反映的位置位于奎文区大虞街道福寿社区亚星小区7号楼2单元,被投诉人共饲养2只兔子,3只鸡。执法人员与被投诉人现场进行了沟通解释,并督促其及时进行清理。	属实	向被投诉人宣传相关政策要求,并督促尽快对所养兔子和鸡进行售卖清理。7月27日被投诉人已将2只兔子,3只鸡从楼道带走处理,并表示以后不在楼道内饲养动物。	加强政策宣传力度,落实禁养区规定,杜绝非法养殖行为。	已办结	无	
108	D3WF20240725108	来电	奎文区新华路胜利街附近三联家电空调外机对南湖社区熙湖名筑八号楼有噪声污染第三方检测噪声超标。	潍坊市奎文区	噪声	7月26日,奎文区政府组织综合行政执法局、北海路街办对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.反映的“奎文区新华路胜利街附近三联家电空调外机”(冷却塔)主要为潍坊三联家电商城(开发商为潍坊环球置业有限公司)提供服务,与熙湖名筑八、九号楼距离约20米。现场检查时冷却塔正常开启,未安装隔音降噪设备,存在明显噪音,对周边居民产生影响。 2.潍坊益生检测评价有限公司(具备检测资质)曾于2024年6月26日对熙湖名筑小区受影响较大的八、九号楼选择三个点位进行了检测,检测结果超过《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中规定的二类声功能区昼间60分贝的标准。	属实	一是责令潍坊环球置业有限公司关停三台冷却塔机组,并协调三联家电商城和众客隆商城减少空调使用数量,进一步降低噪音;二是采取安装隔音板等防护措施降低噪音,并开展噪声检测,根据检测数据,达到社会生活环境噪声排放标准(GB22337-2008)中规定的二类声功能区昼间60分贝的标准。	按照标准安装隔音降噪设施,安装后进行噪声检测,确保符合噪声排放标准,降低对周边居民影响。	未办结	无	
109	D3WF20240725109	来电	坊子区九龙街道前村村中间偏西住宅区内,孟某中盖猪圈,与邻居住宅距离四米,异味严重。前期反映未解决。	潍坊市坊子区	大气	7月26日,坊子区政府组织九龙街道办事处和区畜牧业发展中心,对反映的问题进行了现场核查,有关情况如下: 经核查,被投诉人为坊子区九龙街道前村留庄村村民,反映的猪舍于2011年11月建成,2012年3月开始进行生猪养殖,但2024年3月份已将所养的牲畜全部处理并至今未再养殖,猪圈内的粪便等已全部清理完毕,现场检查时周边未闻到异味。	部分属实	属地街道持续加强对该猪舍的日常巡查。	持续加强对该猪舍的监管。	已办结	无	
110	D3WF20240725110	来电	临朐县城关街道付家峪村,村书记占用村民耕地。	潍坊市临朐县	其他	7月26日,临朐县政府组织城关街道、县自然资源和规划局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的村书记为付家峪村首席代表谭某辉,反映地块位于付家峪村东坡,系本村村民谭某科所有,面积0.1亩,土地性质为果园,非耕地,2019年该地块由其兄弟谭某利使用。自2015年3月谭某辉承包该地块东侧土地,2018年“利奇马”台风导致谭某辉地块西侧部分堰墙冲毁,为确保周边土地正常耕种,2019年4月,谭某辉经谭某利同意,从投诉人反映地块斜坡取土4立方修复堰墙,并当即对取土位置进行平整。	部分属实	已加强耕地保护力度,严防占用破坏耕地行为发生。	加强该区域巡查,以防出现占用破坏耕地现象。	已办结	无	
111	D3WF20240725111	来电	临朐县夏西路中坤石油南北五百米路段有类似化工原料的刺鼻异味,已持续一周左右,周边产业园区有很多厂房没有环评手续。	潍坊市临朐县	大气	7月26日,临朐县政府组织东城街道办事处、潍坊市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.针对投诉人反映的刺鼻异味问题,2024年7月26日14时、18时、20时,潍坊市生态环境局临朐分局分时段委托第三方环境监测机构使用走航监测车对山东中坤石油科技股份有限公司南北500米路段所有企业周边进行实时走航监测。经走航监测,夏西路东西两侧,大张家庄村北以及榆前路、东镇路、北环路、夏西路组成的网格内均未发现排放刺鼻化工原料异味的情况。 2.针对产业园区有很多厂房没有环评手续问题,2024年7月26日经对山东中坤石油科技股份有限公司周边500米范围内所有厂房进行排查,厂房共有37家。其中,23家已办理环评手续,12家属于环评豁免类,不需要办理环评手续,2个闲置厂房,无生产加工项目。但现场检查发现,12家环评豁免企业中有4家未办理排污许可登记。	部分属实	已加强辖区内企业监管,确保污染防治设施正常运转。督促4家企业按规定办理排污许可登记。	加强企业监管,确保污染防治设施正常运转。	已办结	无	
112	D3WF20240725112	来电	安丘市官庄镇老庄村村西南方向200-300米处有一养鸡场,下雨时将未经处理的鸡粪随意倒入村中的水沟里,流入河中,异味较大,污染水体。	潍坊市安丘市	固废	7月24日,安丘市政府组织官庄镇政府、安丘市畜牧业发展中心对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.投诉人反映的养鸡场为李某阳承租潍坊市农牧科技有限公司养殖场进行养殖,年出栏量200万只肉鸡,2019年9月27日获得环评批复,2020年11月2日通过竣工验收。养殖场建有18座现代标准化鸡舍,配套建有一套四级化粪池,约1300立方米,盖有盖板。建有鸡粪暂存间一个,占地约880平方米,最大容纳约1700吨鸡粪。现场检查时肉鸡已出栏,无存栏。 2.针对“下雨时将未经处理的鸡粪随意倒入村中的水沟里,流入河中,污染水体问题”,近期内鸡出栏后需对鸡舍内的鸡粪清理,由于鸡粪拉运不及时,暂存西侧厂界外的4个水泥平台上遗留了3吨左右的鸡粪,该水泥平台长约91.5米,宽约3.5米,约320平方米,周边建有1.2米高围墙,留有8米宽进车口,进车口处未设置围挡。由于近期降雨量大,暂存间西侧空地上的鸡粪被雨水冲刷后,通过进车口流入养殖场西侧厂界外约10米的沟内,现场沟内粪水占地长约50米,宽约1.5米,深度约0.2米。粪水所在季节性小渠距离入河口1000余米,未流入河流。 3.投诉人反映的“异味较大”问题。经现场核查,该异味主要来源于鸡粪暂存间及水泥平台上,因近期降雨较多,未及时清运造成。	属实	1.已完成养殖场西侧沟内的粪吸运清理和底部淤积,清理暂存间西侧水泥平台上的鸡粪,及时清运养殖场内鸡粪暂存间内粪污,确保粪污按要求存放于暂存间内,并喷洒生物除臭剂清除异味。 2.对李某阳养殖场涉嫌未及时收集、贮存畜禽粪污的违法行为进行立案调查,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零七条规定,已向其下达《处罚告知书》,责令其立即停止环境违法行为,处以罚款人民币1万元整。	按要求收集、贮存畜禽粪污,违法行为依法依规查处。	已办结	无	
113	D3WF20240725113	来电	寒亭区温莎公馆东边有一片老厂房区,存在收废品、生产饲料、汽修厂等行业,温莎公馆院墙外东侧和北侧都存在工业垃圾和生活垃圾,产生异味,影响居民生活环境。	潍坊市寒亭区	固废	7月25日,寒亭区政府组织综合行政执法局、开元街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的温莎公馆位于寒亭区通亭街与上港路交汇处东南50米,该小区东侧为一处老厂房区,原计划建设养殖区;该小区北侧为通亭街。温莎公馆院墙外有3家单位,分别为潍坊芯成再生资源回收有限公司、潍坊润通汽车技术服务有限公司、潍坊领航内饰经营部。温莎公馆院墙外东侧为无人居住区域,该小区部分居民为方便,随意将垃圾丢弃在该处。经核实,温莎公馆院墙外东侧有部分生活垃圾及部分废旧家具,院墙外北侧暂未发现垃圾,现场未发现明显异味。	属实	寒亭区综合行政执法局联合开元街办组织人员、机械力量进行垃圾清除工作,于7月27日清理完毕。同时做好日常巡查工作及宣传引导,防止随意倾倒垃圾行为的再次发生。	加大日常巡查监管力度,防止居民随意倾倒垃圾。同时做好宣传引导,提高居民群众环保意识,让周边居民群众自觉规范倾倒垃圾。	已办结	无	
114	D3WF20240725114	来电	高新区距离潍柴苑苑小区0.5公里的潍柴动力有限公司,散发油漆味。	潍坊市高新区	大气	7月26日,高新区管委会组织潍坊市生态环境局高新分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映的实为博社安(潍坊)动力有限公司,该公司位于潍柴动力高新园区内,环保手续齐全。该公司生产过程中产生的喷漆废气采用四级过滤+沸石转轮吸附+RTO治理,废气排放口已安装在线监控系统并与生态环境部门联网,污染治理设施正常运行,废气稳定达标排放;该公司涂装产品在烘干转变成品仓库过程中,会产生少量无组织废气逸散,产生异味。潍坊市生态环境局高新分局立即委托有资质的第三方检测机构对该公司厂界进行了气态污染物检测,检测结果符合相关要求。	属实	潍坊市生态环境局高新分局督促企业加强废气治理和污染防治设施巡查管理力度,对成品采取覆盖遮盖、对成品仓库门窗进行密闭管理。减少对周边居民生产生活的影响。	立行立改,加强巡查。	已办结	无	
115	X3WF20240725001	来信	潍坊市诸城市密州东路5188号,山东燕慈制衣有限公司院内一车间,有一黑化工生产企业,安装2个反应釜,加热物料时产生化学反应,有刺鼻异味,废气直排,无收集设备,刷大桶产生废水乱排,无环保手续,无立项、无安全手续。	潍坊市诸城市	大气	7月26日,诸城市政府组织密州街办、诸城市生态环境局诸城分局、诸城市行政审批服务局、诸城市应急管理局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映的“黑化工生产企业”应为诸城市永博建材经营部,位于密州街办密州东路5188号院内西侧,负责人张某波,2024年6月建设“白胶粘合剂项目”并投入生产。生产工艺:原料(白土、水、淀粉、聚乙烯醇)经加热、搅拌、灌装生产低粘度白胶和高粘度白胶两种产品。白胶的主要用途是建筑内墙腻子添加剂。项目建设生产前未立项,未办理环评手续及排污许可证。生产的白胶两种产品不属于危险化学品,根据《安全生产许可证条例》规定,不需要办理危险化学品生产许可证。 现场检查该单位使用两个反应釜加热搅拌罐,两台桶式腻子搅拌机以及一台生物质蒸汽发生器,生物质蒸汽发生器产生的废气经水过滤除尘装置处理后排放,加热搅拌过程中产生的废气未安装收集处理设施,有轻微异味;搅拌机周边地面有积存污水,车间北墙处冲洗地面污水漫流排至车间北墙外地面;吨桶循环利用,无刷桶废水产生。	属实	1.7月27日,该企业了解政策后已将生产设备拆除、原料清空,车间内外积存污水清理完毕。 2.密州街办对辖区内生产、经营场所开展常态化巡查,及时了解新建、扩建项目情况,服务企业提前办理相关手续,同时及时查处违法违规行为。	密州街办加强网格监管,对辖区内生产、经营场所进行动态巡查、检查,及时发现违规生产问题,并督促整改。	已办结	无	
116	X3WF20240725002	来信	中乘(山东)环境工程有限公司于2023年5月8日与凌河街道办事处签订了山东省潍坊市安丘市凌河街道办事处安丘市山水水库水源地入库河流水质净化与生态保护修复一期工程合同,金额1992.83万元,已竣工结算,截至目前仅支付245万元,按合同约定应支付到90%,剩余1545万元,多次申请一直未支付,导致公司无法正常运营等问题。	潍坊市安丘市	其他	7月26日,安丘市政府组织凌河街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 安丘市山水水库水源地入库河水质净化与生态保护修复一期工程,经公开招采,由中乘(山东)环境工程有限公司中标,2023年5月8日该公司与凌河街道办事处签订合同,金额为1992.83万元。该项目承接的项目一期工程于2023年6月6日开工,2023年10月31日完工。2024年1月,由至诚工程咨询有限公司对项目出具了审计报告,审定结算值为1989.861609元。潍坊市生态环境局安丘分局已将该项目申请到的资金分4次拨款至凌河街道,共计1010万。2023年7月29日至2024年2月29日,凌河街道办事处已分5次拨付至工程方245万元。按合同约定完工后应支付到90%(1790万元),目前仍剩余1545万元尚未付清。	属实	7月26日,凌河街道办事处与中乘(山东)环境工程有限公司再次进行沟通,现已达成一致意见,按约定分期付清剩余工程款。	分期付清工程款。	未办结	无	
117	X3WF20240725003	来信	山东省临朐县柳山镇官子村李某召在本村开挖矿砂,破坏村民耕地100多亩。	潍坊市临朐县	生态	7月26日,临朐县政府组织柳山镇政府、县综合执法局、县矿管办对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人所反映的李某召为柳山镇官子村支书,2018年1月李某召代表官子村两委与官某杰签订土地流转合同,将投诉人反映的180亩土地流转给官某杰用于果树种植。2021年5月,柳山镇政府、县综合执法局巡查发现官某杰在该土地私自采砂300立方米。2021年5月27日,县综合执法局对该行为作出没收违法所得6000元、罚款1800元的行政处罚决定。此后至今,经多次现场巡查,未发现有采砂现象。目前该地块种植梨树、板栗等果树,且生长良好。	部分属实	已加强对该区域的巡查,防止出现采砂现象。	加强该区域巡查,以防出现采砂现象。	已办结	无	