

潍坊市关于山东省第三生态环境保护督察组交办信访件办理情况(第十五批)

(上接11版)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
71	D3WF20240805071	来电	临朐县冶源街道赤良峪村,有人挖山破坏生态。	潍坊市临朐县	生态	8月6日,临朐县政府组织冶源街办、县矿管办、县公安局、县自然资源和规划局、县综合行政执法局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的位置位于临朐县冶源街道赤良峪村南1000米处,为赤良峪村回头窑消防通道项目。为满足嵩山林场苍山林区防火需要,2023年9月19日,经临朐县森林草原防灭火指挥部办公室批准,在此处建设赤良峪村回头窑消防通道项目(临森防办字〔2023〕112号)。2023年10月,消防通道项目开工建设,施工产生的所有土石均回用于本项目施工,无外运现象。该项目于2024年4月完工后,施工方对已开采的山体进行了覆土绿化处理,未发现新的采挖现象。	部分属实	冶源街办已加强监管,杜绝出现山体破坏现象。	加强监管,杜绝出现山体破坏现象。	已办结	无	
72	D3WF20240805072	来电	安丘市兴安街道黑埠子交换市场,生活垃圾清运不及时,异味严重,影响居民生活。	潍坊市安丘市	固废	8月6日,安丘市政府组织兴安街道办事处对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: “安丘市兴安街道黑埠子交换市场”实际名称为安丘市姜蒜批发市场,位于安丘市南郊5公里,省道下小路和安沂路交汇处。该市场建于1993年,占地2平方公里,设有管理委员会,负责对市场的统一规划、建设、管理和服务。现场核查发现,市场南侧空地堆放有部分生活垃圾,约1吨,异味较明显。	属实	1.兴安街办责成市场管理方立即将垃圾清运。已于8月6日整改完成。 2.兴安街办责成市场管理方加强监管,及时清理市场垃圾,保持市场整洁。	立行立改,及时清理垃圾,加强监管,保持环境卫生,达到群众满意效果。	已办结	无	
73	D3WF20240805073	来电	安丘市景芝镇苑家庄村,村北河边上一家养牛户,粪便不及时处理,异味严重。	潍坊市安丘市	固废	8月6日,安丘市政府组织景芝镇政府、安丘市畜牧业发展中心对信访件反映的问题进行了现场核查,有关情况如下: 经核查,投诉人反映的养牛场为李某刚养牛场,位于景芝镇苑家庄村最北侧,现存栏肉牛70头,为规模以下养殖场,配建有25平方米干粪棚和约5立方米沉淀池,养殖污水经沉淀池后,由拉运车拉运至农田利用。牛棚内的粪便,每天用三轮车拉至农田,养殖场内未堆放牛粪。院内堆有6立方米酒糟用于喂牛。现场异味主要为酒糟异味。	属实	景芝镇政府督促养殖户对养殖场内酒糟进行薄膜覆盖,喷洒生物除臭剂等措施减轻异味影响。目前,已将酒糟用塑料薄膜覆盖。	1.立行立改,协调养殖户规范养殖。 2.加强宣传引导和巡查力度,避免类似问题发生。	已办结	无	
74	D3WF20240805074	来电	青州市高柳镇前寨村,南阳河沿岸存放了大量生活垃圾产生的污水流入南阳河内,污染水源异味严重。	潍坊市青州市	固废	8月6日,青州市政府组织潍坊市生态环境局青州分局、高柳镇政府、青州市农业农村局、青州市水利局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.反映的位置位于高柳镇前寨村东南、北阳河西侧,该处全部为农作物秸秆,无生活垃圾。 2.高柳镇政府为及时收集前寨村附近农业秸秆废弃物,在前后寨村东南、北阳河西侧设有一个临时瓜果秸萁暂存点,由环卫部门定期清理。近期降水较多,清运难度增大,未能及时清运,导致部分秸秆堆积,现场有轻微异味,秸秆暂存点地势低洼,有少量积水,但未流入北阳河。	属实	高柳镇政府立即对该处堆放的农作物秸秆进行清运,目前已全部清运完成。	加大巡查力度,保障农作物秸秆及时清运,避免对群众生活造成影响。	已办结	无	
75	D3WF20240805075	来电	青州市益都街道香山丽墅小区门口垃圾堆放严重,多次反映未解决,要求查处。	潍坊市青州市	固废	8月6日,青州市政府组织益都街办、青州市园林绿化和环卫中心对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 香山丽墅小区位于青州市旗城路2388号,小区共50栋楼,入住居民约1184户。该小区各栋楼前后均设有垃圾桶,小区北门口设有垃圾桶集中清运点。小区内垃圾桶每天由物业统一放置到集中清运点,由市环卫集团清运。物业次日早上五点钟将空垃圾桶拖回,且每周至少清刷一次垃圾集中清运点地面,现场检查时未发现垃圾堆放严重现象。	部分属实	青州市园林绿化和环卫中心督促青州市环卫集团加大对生活垃圾清运频次,减少居住区生活垃圾堆放时间。	加强常态化监管巡查,督促该小区持续做好垃圾清运及日常巡查工作。	已办结	无	
76	D3WF20240805076	来电	临朐县辛寨街道中白沙村村委向南100米再往东走150米左右的空地堆积许多的生活垃圾,产生异味。	潍坊市临朐县	固废	8月6日,临朐县政府组织辛寨街办、县住建局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的位置位于辛寨街道中白沙村村南,白沙大集东侧的闲置空地,该处为农村大集的垃圾暂存点。该暂存点存有少量菜叶、水果等垃圾,因近期连续降雨,造成垃圾未及时彻底清理,产生一定异味。	属实	辛寨街办已将该处垃圾进行彻底清理清运,并增加清理频次,减少异味影响。	增加垃圾清运频次,减少异味影响。	已办结	无	
77	D3WF20240805077	来电	安丘新安街道东周村公墓林以北有个养猪场,废水晚上八点以后偷排到公墓林以东的树林里,要求查处。	潍坊市安丘市	水	8月6日,安丘市政府组织新安街办、安丘市畜牧业发展中心对信访件反映的问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.投诉人反映的养猪场为安丘市昊阳牧业有限公司,位于李家岭村南约500米,法定代表人路某红,2019年建设,占地30亩,建有三栋猪舍,现存栏生猪2990头,为标准规模化规模养殖场,营业执照、环评手续齐全,配建70立方米沉淀池和4300立方米沼气池,猪粪和污水经沼气池发酵后还田利用。 2.投诉人反映的公墓林以东的树林现由陈某民承包,占地约16亩。7月28日,陈某民使用吸粪车从养猪场抽取经过腐熟发酵的沼液18车运往距离养殖场1500米的自家树林作为有机肥料还田利用,现场未发现养殖户偷排废水现象。	不属实	新安街办组织社区工作人员加强巡查,禁止出现污水乱排。	加强监管,持续跟踪,避免养殖废水乱排现象发生。	已办结	无	
78	X3WF20240805001	来信	山东宝昌水务有限公司在昌乐马宋水库破坏水源环境,库区内洗砂挖砂。	潍坊市昌乐县	其他	该信访件与编号为D3WF20240801070的信访件基本一致。 8月6日,昌乐县政府组织县水利局、山东宝昌水务有限公司、营丘镇对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的实为马宋水库清淤及薄弱环节整治工程。根据潍坊市水利局《关于〈昌乐县马宋水库薄弱环节整治工程实施方案〉的批复》(潍水管防字〔2020〕1号)的要求,实施马宋水库清淤及薄弱环节整治工程,经昌乐县政府研究决定由山东宝昌水务有限公司作为项目建设单位,现场未发现洗砂现象。	不属实	昌乐县政府督促相关单位做好沟渠解释工作,县水利局加强监管,督促山东宝昌水务有限公司严格按照工程方案标准要求施工,最大限度减少对周边环境的影响。	加强监管,沟通到位。	已办结	无	
79	X3WF20240805002	来信	寿光市柳柳镇王高工业园隆源纸业污水厂,数据造假,固废垃圾到处掩埋,且该厂雨水不分流,下雨期间,污水与雨水直接排放到厂南边公路上,污染严重,要求查处。	潍坊市寿光市	固废	该信访件与受理编号X3WF20240802008、X3WF20240804007反映内容基本一致。 8月6日,寿光市政府组织潍坊市生态环境局寿光分局、田柳镇政府对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.寿光市隆源纸业镀膜有限公司位于寿光市田柳镇王高工业项目区,该企业建有6.6万吨蔬菜、水果包装纸技术升级改造项目,环保手续齐全。配套建有污水处理站,废水排放口安装了自动在线监测设备并与生态环境部门联网。初期雨水和生产废水经专用密闭管道输送至厂区污水处理站预处理后大部分回用生产,剩余的废水通过企业废水排放口排入园区污水管网,最终进入寿光市中冶华天水务有限公司深度处理后排放。 2.该企业产生的固体废物主要为生产过程中产生的浆渣、污水处理站产生的污泥以及生活垃圾等。其中浆渣委托环卫集团、光大环保能源处理;污泥委托环卫集团处理。该企业与光大环保能源均签订了委托处置合同。对厂区污水处理站及其周边进行排查,对可能存在填埋固废的裸露地面或者未硬化地面进行选点挖掘,未发现“固废垃圾到处掩埋”的情况。 3.该企业污水处理站各工段正常运行,规范如实记录运行台账,排放口间歇性排水。经查阅在线监测设备运行维护情况,数据记录齐全,在线数据正常,不存在“数据造假”情况。 4.该企业厂区地面明显低于厂外道路,因地势较低,降雨较大时雨水大量汇集在厂区,东厂区和西厂区中间道路两侧建设有雨水收集管网且北门口处设置一台强排泵,初期雨水用水泵抽至厂区污水处理站处理,后期雨水利用水泵强排至厂区西侧园区雨水管网。南厂区内未建设雨水收集系统,南门口处设置一台强排泵,初期雨水用水泵抽至专用密闭管道输送至厂区污水处理站处理,后期雨水利用水泵强排至厂区内西侧园区雨水管网。 5.检查发现南侧厂区未建设雨水收集系统,原料纸浆暂存于生产车间北侧和西侧原料暂存棚(钢结构)内,四周使用瓦楞铁围护,底部为混凝土预制,没有建设围堰。纸浆附近能闻到一定异味。潍坊市生态环境局寿光分局于8月5日委托第三方检测机构对该企业厂界进行采样检测,结果显示臭气浓度符合标准要求。	部分属实	1.该企业建厂较早,多数设备管线较陈旧,要求其加强维护保养,杜绝“跑冒滴漏”现象的发生。 2.加强一般固废及暂存场所管理,严格按照要求妥善处置;加强原料储存、使用、运输等各个环节管理,避免对周边环境造成影响。 3.南厂区地面散落的纸浆及时清理并按要求修建雨水导流、收集系统,原料棚修建围堰。预计10月底前完成。 4.污泥沉淀池内污泥达到压滤条件后立即压滤,使用吨包盛放,随压随走,委托有资质的单位规范转移处置。	加大监管力度,提升企业自身环保意识,督促落实主体责任,加强精细化管理,合法合规处理各类污染物,避免对周边环境造成影响。	阶段性办结	无	
80	X3WF20240805003	来信	坊子区九龙街道穆三村张明昌无手续喷漆、机械加工,异味、噪声大。	潍坊市坊子区	大气	8月6日,坊子区政府组织九龙街办、潍坊市生态环境局坊子分局对信访反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 经核查,被投诉单位为坊子区豪宇机械配件厂,位于坊子区九龙街道穆三村工业街161号,经营者张明昌,为个体工商户,经营范围:车床加工机械配件。主要生产设备为加工中心3台、车床3台,4平方米电烘千室1座、蘸漆箱3个、喷漆室若干,2024年2月底建成并投入生产。 现场检查时,该单位加工中心、车床等机加工工序正常生产,生产过程中产生噪声,蘸漆、喷漆工序未生产,车间内有轻微异味,车间外无异味;经核查,该企业所使用的涂料为非溶剂型低VOCs含量涂料,年使用量不足0.5吨,依据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》属于环评豁免类,但未办理排污许可登记。 针对噪声问题,因该企业仅昼间生产,潍坊市坊子生态环境局监控中心对该企业生产期间厂界噪声进行检测,噪声最大值为53d(A),符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)规定的排放限值要求。	属实	对该单位未办理排污许可登记问题依法调查处理;引导帮扶企业落实好各项污染防治措施,依法依规进行项目建设和生产经营。	对该单位未办理排污许可登记问题依法调查处理;该单位已于8月6日完成排污许可登记。	阶段性办结	无	
81	X3WF20240805004	来信	诸城桃园区南潘家庄村王某华2024年4月份,在南潘家庄村北山上利用盖基屋的名义破坏山体生态环境,盗挖、盗卖、盗运国家矿产石料。	潍坊市诸城市	生态	该信访件与受理编号D3WF20240725071投诉的内容部分一致。 7月26日,诸城市政府组织桃园生态服务中心、诸城市自然资源和规划局、诸城市畜牧业发展中心对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映的“王某华”盖鸡舍实际应为山东省合瑞农牧有限责任公司蛋鸡养殖项目,位于南潘家庄北岭和东红村西南岭交汇位置,不属于南潘家庄村土地,该项目与王某华无关系。该项目2024年1月办理设施农业用地备案证明,2024年1月办理建设项目环境影响登记表。2024年2月开始平整土地,预计2024年10月建成,目前处于前期平整土地阶段。项目建设平整土地过程中产生的碎石和渣土一部分用于养殖场建设自用,其余填埋到该处地下,未发现盗挖盗卖盗运国家矿产石料行为。	部分属实	桃园生态服务中心开展巡查,及时发现违法问题,查处违法违规行为。	桃园生态服务中心加强监管,加强对辖区内山体的巡查,杜绝发生盗卖盗运违法行为。	已办结	无	
82	X3WF20240805005	来信	安丘市石旺村石灰岩废弃矿坑治理项目又重复施工,立项为安丘柠檬酸固废填埋项目,对周边几个村的地下水与自然环境污染造成污染。	潍坊市安丘市	生态	8月7日,安丘市政府组织安丘经济开发区管委会、安丘市自然资源和规划局、潍坊市生态环境局安丘分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的“安丘市石旺村石灰岩废弃矿坑治理项目”实为“安丘市石旺村石灰岩废弃矿山生态修复项目”,2024年2月3日,该项目通过省专家验收组生态修复效果验收。 2.投诉人反映的“安丘柠檬酸固废填埋项目”实为“硫酸钙处理处置项目”,该项目租赁石旺村石灰岩废弃矿坑,将原废弃矿坑进行转型利用,开发建设安丘市国裕再生资源有限公司硫酸钙处理处置项目,建设1类一般工业固废填埋场。该项目于2024年4月10日获批环评批复(批复文号:潍环安字〔2024〕22号)。目前该项目处于建设前期排水阶段,投诉人反映的“重复施工”应为项目现场排水施工情况。目前项目尚未填埋硫酸钙,未对地下水及周边环境造成污染。项目建设过程中,将严格按照环评要求采取防渗措施,建设完成并通过竣工验收后投入使用,避免对环境造成影响。	属实	安丘经济开发区督促项目施工方严格按照环评批复要求,在建设过程中落实各项污染防治措施要求;项目建成验收合格后投入使用,避免对环境造成污染。	安丘经济开发区管委会配合相关部门加大对企业动态巡查监管,持续跟踪,防止发生类似问题。	已办结	无	
83	X3WF20240805006	来信	昌邑市龙池镇果园村村委正南500米,建设面积6万平方米的大型养殖场,破坏基本农田;建设过程中将耕地土壤挖走,售卖垃圾,建筑垃圾填埋施工;养殖产生的粪便、污水等污染周围空气和水源。	潍坊市昌邑市	固废	该信访件与受理编号D3WF20240722005、D3WF20240727038、D3WF20240728002投诉内容基本一致。 8月6日,昌邑市政府组织龙池镇政府、昌邑市自然资源和规划局、昌邑市住建局、昌邑市综合行政执法局、昌邑市畜牧业发展中心、昌邑市环卫中心、潍坊市生态环境局昌邑分局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的是昌邑市圣禾源养殖专业合作社,位于昌邑市龙池镇果园村村南,属规模化养殖,办理了环评审批手续,主要从事肉鸭养殖。该养殖场土地使用性质为设施用地,已办理相关手续,不是基本农田。通过对该养殖场随机选点挖掘勘察,未发现填埋垃圾、建筑垃圾的问题。现场检查发现该养殖场养殖过程中产生的粪污未采取密闭存放,未配套建设相应废气污染防治措施,有异味产生排放,对周边环境造成影响。目前该养殖场已空棚,正在完善配套建设污染防治设施,未发现污水污染附近水体的现象。	部分属实	1.潍坊市生态环境局昌邑分局责令该养殖场完善配套建设废气污染防治设施,整改完成前不得投入使用。针对昌邑市圣禾源养殖专业合作社社污染防治配套设施不合格即投入生产使用的违法行为,潍坊市生态环境局昌邑分局于2024年7月23日进行立案调查。 2.昌邑市畜牧业发展中心后续突出指导异味污染防治,督促养殖场清洁生产,做到粪污及时清运、及时清洗、及时发酵处理。	昌邑市圣禾源养殖专业合作社合作社污染防治设施,确保正常运行,污染物达标排放。	未办结	无	
84	X3WF20240805007	来信	经济开发区双阳新城向东门外大路上排放屎尿污水,已排放多年。长时间不下雨时双阳新城小区会晚上直接偷偷排在公路上及公路下水道里,臭水太多溢到道路上,污染严重。多次反映未解决,要求查处。	潍坊市经济开发区	水	8月6日,经济开发区管委会组织双杨(现代农业)发展中心对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.反映的“双阳新城”实际为“双杨新城”小区,由经济开发区城投公司开发建设,位于潍九路西侧,该小区建设初期,因周边未铺设污水管网,遂自行建设生活污水治理设施进行处理,污水处理达标后用于浇灌苗木等。后期随着居住人数增多,产生的生活污水远超过生活污水治理设施设计处理量,且目前生活污水治理设施损坏,物业组织第三方污水处理机构集中拉运处理。 2.前期该小区因生活污水拉运不及时,导致生活污水从小区内污水收集池通过小区雨水管道进入潍九路管道(2004年修建)内,并从观察井口溢流到路面。针对生活污水外溢现象,2024年5月双杨(现代农业)发展中心组织人员对溢流口用水泥进行封堵。	属实	1.双杨(现代农业)发展中心督促双杨新城物业公司加强管理,落实好污水处理措施。 2.经济开发区城投公司加强对双杨新城物业公司的监管,做好生活污水治理工作。	督促双杨新城物业公司加强管理,落实好污水处理措施,杜绝污水溢流。	已办结	无	
85	X3WF20240805008	来信	临朐县东城街道丛林村东南角丛林卫生室路东侧车间内新开的喷漆厂,经常有刺鼻异味,污染严重,要求查处。	潍坊市临朐县	大气	8月6日,临朐县政府组织东城街办、潍坊市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的喷漆加工点位于东城街道办事处丛林村,负责人丛某田,主要从事金属喷涂加工。该项目生产工艺为金属管件→焊接→喷漆(喷粉)→固化→包装→成品。因该项目所在区域未开展规划环境影响评价,无法办理环评手续。	属实	截至8月8日,该加工点生产设备已全部拆除。	拆除生产设备。	已办结	无	
86	X3WF20240805009	来信	昌邑市山东华泽再生资源科技有限公司,锅炉无手续,污水池臭气熏天,厂内污水横流,垃圾堆满天,固废造假,严重影响居民的正常生活,多次反映未解决,要求查处。	潍坊市昌邑市	大气	该信访件与受理编号X3WF20240802007、X3WF20240804008投诉的内容基本一致。 8月6日,昌邑市政府组织柳山镇政府、昌邑市市场监管局、潍坊市生态环境局昌邑分局、昌邑市商务局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的山东华泽再生资源科技有限公司位于昌邑市柳山镇昌隆路3号,建有废塑料综合利用项目和废纸浆综合利用项目,环保手续齐全,配套建设了废水和废气治理设施。该公司生产过程中使用的热源由园区供热公司集中供给,未发现私建锅炉使用情况。现场检查时,废水及废气治理设施运转正常,未发现“厂内污水横流”的现象,但存在污水池地库密闭不严,废气无组织排放的问题。该公司生活垃圾集中收集由环卫部门定期拉运,生产过程中产生的碎纸、纸浆等回收再利用,废机油、废润滑油等危险废物委托有资质单位进行处置,未发现“垃圾堆满天,固废造假”问题。2023年曾接到过类似信访举报,未发现相关问题。	部分属实	柳山镇政府、潍坊市生态环境局昌邑分局要求山东华泽再生资源科技有限公司对污水池进一步进行密闭,防止无组织废气排放;同时加强对该企业的监督检查,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。目前,该公司正在对污水池进行密闭施工,预计8月15日完成。	山东华泽再生资源科技有限公司对污水池进一步进行密闭,防止无组织废气排放;加强监督管理,严格落实好企业主体责任,规范废水废气固废处置。	未办结	无	
87	X3WF20240805010	来电	奎文区健康街与文化路路口西南角,浅汤温泉酒店,噪音污染严重,影响盛世华府小区住户的正常生活,要求查处。	潍坊市奎文区	噪声	8月6日,奎文区政府组织区综合行政执法局、广文街办对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 该酒店四楼顶部安装3台水泵,其中1台用于水软化处理,2台(1备1用)为消防提水泵,水泵运行时存在明显噪声。	属实	要求该酒店在白天运行水软化处理泵,夜间停用,后委托第三方检测机构对该酒店周边区域开展噪声检测,结果已符合《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中规定的二类声功能区昼间60分贝的要求。	调整水泵运行时间,减少噪声对周边居民影响。	已办结	无	